

Täiesti uued torsioon tagasillad



Torsioonidega tagasilda kasutatakse peamiselt PSA grupi autodel (Peugeot, Citroën), aga ka Renaultil.

Selle korrektne toimimine ei mõjuta mitte ainult auto juhitavust, vaid mõjutab otseselt ka ohutust. Seda tüüpi vedrustus võib aeglaselt ja järk-järgult halvendada, mistõttu paljud juhid ei märka torsioontala vigade teket enne pikkade vahemaade läbimist. Õigeaegse remondi tähelepanuta jätmine võib põhjustada aga vajaduse osa välja vahetada, kuna parandamine võib paljudel juhtudel osutuda võimatuks.

On tungivalt soovitatav valida kõrgekvaliteediline uus toode, mis on valmistatud vastavalt ISO/TS16949 sertifikaadiga tehases ja millel on 30-aastane kogemus torsioonsildade tootmisel. Täiesti uus tagumine torsioonsild on sõidumugavuse ja turvalisuse garantii.

Saadaolevad artiklinumbrid:
BZ-0001, BZ-0002, BZ-0003, BZ-0004

Uus Torsioontagasildade tootevalik on saadaval eCari kataloogis
Hooldusvaruosad -> Alusvankriosad -> Vaheraamid, Sillatalad ja nende osad -> Sillatala
ja ka veebikataloogis meie veebisaidil <https://catalog.polcar.com/allcar>

TÄIESTI UUS

KÕRGNE KVALITEET

MUGAVUS JA OHUTUS